


### Dichtungen und Stanzteile

- Dreh- und Frästeile
- Gieß- und Formteile
- Wasserstrahlgeschnittene Teile
- Halbzeug-Programm
- Sonderteile



### Unsere Kiss-Cut Service:



Formstanzteile auf Band belassen für Großserien

[www.spaeh.de/kiss-cut-stanzen](http://www.spaeh.de/kiss-cut-stanzen)




Wasserstrahl-geschnittene Teile auf Band belassen für Kleinserien und komplexe Teile

[www.spaeh.de/kiss-cut-ws](http://www.spaeh.de/kiss-cut-ws)

## Formstanzteile auf Band belassen („Kiss-Cut“ im Stanzverfahren)



Kiss-Cut umfasst die auf Band belassene Lieferung von einseitig selbstklebenden Teilen aus weichen Dicht- und Isolierstoffen sowie von Elastomeren über Schaumstoff- und Zellgummimaterialien bis hin zu Weichkunststoffen.



### Umsetzung

Die Klebefolie als Trägerband wird gemäß Ihren technischen Anforderungen festgelegt. Die gestanzten Teile werden je nach Wunsch auf Rolle oder Streifen mit und ohne Stanzgitter bzw. Innenausstich geliefert.

### Vorteile

- Stanzverfahren eignet sich besonders für **Großserien**
- Reduziert die Handlingkosten
- Zeiteinsparung durch automatische Abnahme der Stanzteile vom Träger
- Ausschussminimierung durch deformationssicheres Verpacken und Transportieren
- Rationalisierung der Arbeitsabläufe und Erhöhung der Produktivität
- Eignet sich für harte und weiche Elastomere und Kunststoffe sowie Papiermaterialien

### Service

- Anschauungsmuster und Beratung bei der anwendungsoptimierten Umsetzung
- Als Alternative für **kleinere Stückzahlen und komplexere Teile** bieten wir Ihnen die kostengünstige wasserstrahlgeschnittene oder geplottete Variante an:

[www.spaeh.de/kiss-cut-ws](http://www.spaeh.de/kiss-cut-ws)

### Karl Späh GmbH & Co. KG

Industriestraße 4 – 12  
72516 SCHEER  
GERMANY  
T +49 (0) 7572/602-0  
F + 49 (0) 7572/602-167  
info@spaeh.de  
www.spaeh.de

**Fragen Sie nach:** [vertrieb@spaeh.de](mailto:vertrieb@spaeh.de) +49 7572 602-208

Stand: 20.03.2017